




Venandi Creative Box

Videonávod:





Venandi Creative Box

Čo nájdete v Creative Boxe:

Každá krabica Creative boxu obsahuje všetky komponenty, ktoré sú potrebné na vyrobenie kvalitného tienidla. Okrem dvoch obručíc, ktorých úlohou je udržať želaný tvar tienidla tam nájdete aj Vami zvolenú látku, na ktorej je nalepená ohňovzdorná fólia a tiež lepiace pásky, ktorých úlohou je spojiť obručce a textilné časti dokopy. Aby ste tienidlo mohli použiť na všetky typy lúč, pribalili sme aj redukciu šírky otvoru pre žiarovku. Čo tam ale nenájdete, sú nástroje na dokončenie Vášho tienidla – nožnice a príborový nôž. Taký, aký určite má každý z vás doma. Jediná podmienka (okrem čistoty) je, aby mal oblú špičku, bez zubkov.



Návod:

Začnite pekne po poriadku otvorením krabice. **Skontrolujte všetky komponenty**, pripravte si pracovnú plochu a nachystajte si príborový nôž a nožnice. Ako prvé si **vyrolujte látku**, nalepenou **fóliou smerom hore**¹.



1

V ďalšom kroku si pripravte obručce. Aplikovať musíte obe obručce naraz². Toto je nielen veľmi dôležité, ale vyžaduje si to kúsok trpezlivosti a zručnosti. Obruč, ktorá obsahuje konštrukciu pre objímku, musí byť aplikovaná touto konštrukciou do vnútra tienidla.



2

Látku si otočte tak, aby ste mohli obručce rolovať od seba t.z. krátkou stranou (bez pásky) k sebe. Ak ste si zvolili vzorovanú látku dôsledne skontrolujte smerovanie vzoru, aby sa Vám nestalo, že v závere budete mať tienidlo "hore nohami".

Odlepte ochranné papieriky z pásovk, ktoré sú aplikované po dlhších stranách látky. **Do každej ruky uchopte jednu obruč** (konštrukciu na objímku do vnútra tienidla) a postupne ich prilepajte na lepiacu pásku. Dôležité je, aby boli umiestnené na okraji fólie, nie na látke.³ Práve pevnosť fólie zabezpečí stabilný tvar tienidla.

Dovoľte aby sme Vám v tomto bode zablahoževali, lebo najhoršie máte už za sebou :)

Odlepte papierik z pásky na konci látky, **prilepte bočný spoj** tienidla a dôsledne pritlačte³.



3

Ak ste si vybrali hrubšiu látku odporúčame tento spoj po dokončení tienidla na pár hodín zatažiť.



4



5

V tejto fáze je tienidlo už takmer hotové. Stačí len **zatlačiť prebytočnú látku pomocou príborového noža**⁴. Pri obručíc, ktorá nesie konštrukciu pre objímku, je potrebné látku nastrihnúť pri všetkých troch ramenách⁵. Látkou prekryte obručce a nožom (s oblou špičkou) opatrne zastrčte látku až kým nebude tienidlo hotové⁶.



6